

THEMA

Dagschouw Veesteeg d.d. 07-10-2020

Groenonderhoud

Groenstrook wordt over het gehele industrieterrein gebruikt als parkeervak.

Groenstroken verder netjes onderhouden.

Verkeersveiligheid



Fietspad oversteekplaats Veesteeg, verbeterd door extra bordjes te plaatsen.



Alle bochten netjes verstevigd en verbeterd.



In de avond wordt er veel geracet.

Brandveiligheid



Paaltjes en pijlen goed zichtbaar en vindbaar.

Bereikbaarheid



Goed, toegangsweg veranderd en opnieuw geasfalteerd.

Bebording	
Naar bedrijventerrein 	Goed, onveranderd
Naar straten	Goed, onveranderd.
Pandnummering	Goed.

Diefstal/inbraak	
Inklimmogelijkheden Panden 	Door spullen buiten tegen het hek aan te zetten wordt het makkelijker voor een inbreken om over het hek heen te komen.
Afsluiting van panden	Bijna alle panden omheind.
Zichtlijnen	Goed, onveranderd.
Overige 	De noodweg van de Onderstal naar de Spijkesstraat is niet afgesloten met paaltjes. Deze weg kan (en wordt) nu gebruikt voor sluipverkeer, en zal in de toekomst een "lek" vormen voor het camerasysteem. Hier is niks aan gebeurt sinds de vorige schouw!

Leefbaarheid

Zwerfvuil



Veel zwefvuil in de groenstrook bij de Ruiters. Hier staan 's nachts veel chauffeurs te overnachten zonder voorzieningen.



Leidingwerk over de sloot sinds vorige schouw geen verandering.



Op gemeentekavel ligt een berg split.

Graffiti

Geen sprake van graffiti.

Vernielingen

Geen sprake van vernielingen.

4. overig



Gemeentekavel netjes opgeknapt.



Van Leeuwen heeft mooie beplating op de gevel!



Toebast is begonnen met de bouw.

Conclusies:

Wat is de algemene indruk van de verkeersveiligheid van het terrein?

- De verkeersveiligheid is goed. De veiligheid is verbeterd door de verharde bochten en de extra bording.

Wat is de algemene indruk van de brandveiligheid van het terrein?

- Brandveiligheid is goed. De brandputten zijn bereikbaar en de gele driehoeken zijn duidelijk zichtbaar.

Wat is de algemene indruk van de inbraakveiligheid van het terrein?

- De inbraakveiligheid is prima. Veel panden zijn voorzien van camera's en omheind. Nieuwe camerasysteem voor het complete terrein is begonnen
- Belangrijk is dat de nood weg op de Onderstal nog afgesloten moet worden.

Wat is de algemene indruk van het onderhoud en beheer op het terrein?

- De groenstroken zijn netjes bijgehouden, echter hebben we een tekort aan parkeer ruimte waardoor over het gehele terrein op de groenstroken geparkeerd wordt.
- De vrachtwagen chauffeurs hebben geen plek waar voorzieningen aanwezig zijn waardoor er veel zwerfvuil in de berm ligt.

Wat is de algemene indruk van de bereikbaarheid/toegankelijkheid naar/op het terrein?

- Het terrein ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar. Vanaf de Maas en Waal weg zijn de bedrijven snel aangegeven op de borden.

Overige conclusies?

- Geen overige conclusies.